



ESTADO DO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000

www.ale.am.gov.br/manacapuru/ - legislativomanaca_1948@hotmail.com - camaramanacapuru@outlook.com

INDICAÇÃO Nº 150/2021

AUTOR: VEREADOR JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA

ASSUNTO: REQUER NA FORMA REGIMENTAL QUE O PRESENTE EXPEDIENTE SEJA ENCAMINHADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ELETROBRÁS – **JOSÉ DA COSTA CARVALHO NETO**, COM CÓPIA AO SENHOR PRESIDENTE DA AMAZONAS ENERGIA – **TARCÍSIO ESTEFANO ROSA**, **SUGERINDO** EM CARÁTER DE URGÊNCIA QUE SEJA TOMADA PROVIDÊNCIAS QUANTO A QUESTÃO DOS POSTES QUE ESTÃO SENDO LEVADOS PELO FENÔMENO NATURAL DE TERRA CAÍDA NA COSTA DO AJARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

A presente matéria tem o intuito de sanar a problemática que povo da localidade acima citada vem enfrentando nos últimos dias, por conta da falta de energia que parte da ausência da manutenção na rede elétrica, pois como é sabido de todos, o fenômeno da terra caída se agrava nesse período chuvoso, e devido à proximidade dos postes com o barranco que se rompe, muitos deles já estão dentro do rio. Com o objetivo de atender o clamor dos moradores, sugerimos que esse serviço seja feito com a máxima urgência, afim de proporcionar maior comodidade e cidadania aos nossos irmãos da zona rural. Segue em anexo.

Sala das Sessões da Câmara de Manacapuru, 29 de março de 2021.


Vereador Júnior De Paula
1º Vice Presidente da Câmara
Municipal de Manacapuru



ESTADO DO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000

www.ale.am.gov.br/manacapuru/ - legislativomanaca_1948@hotmail.com - camaramanacapuru@outlook.com

Olha como está a condição da luz na Costa do Ajaratuba, Postes que a terra caída está levando para dentro do rio e não só esses, tem vários postes nessa condição sem ninguém tomar uma providência e sempre fica com falta de energia.

